




GABIONOVÁ
SÍŤ




SPOJOVACÍ
SPIRÁLA




MONTÁŽNÍ
HÁČEK

PŘÍKLAD MONTÁŽE GABIONOVÉHO KOŠE


1




2




3




4






5



spirálu délky 1,1m je potřeba
stříhnout pákovými kleštěmi



PŘÍKLAD MONTÁŽE GABIONOVÝCH KOŠŮ
VEDLE SEBE



PŘÍKLAD MONTÁŽE GABIONOVÝCH KOŠŮ
NA SEBE

